

# COMMISSION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

**Jeudi 13 juin 2019**

Nombre de présents : 7

## *Ordre du jour :*

1. **Point d'actualité sur le document unique et présentation d'une fiche santé sécurité au travail**
2. **Compte rendu de l'exercice de PPMS du mois de mars 2019**
3. **Visite d'une zone à risques : le quai de livraison de la restauration**
4. **Questions diverses.**

M. le proviseur ouvre la séance à 13h en accueillant les participants.

Le compte rendu de la précédente commission ne donnant lieu à aucune remarque l'ordre du jour est alors abordé.

## **1. Point d'actualité sur le document unique et présentation d'une fiche santé sécurité au travail**

M Dagorret, agent de prévention, présente de nouveau sommairement les registres de sécurité de l'établissement.

Il indique également qu'il y a très peu de fiches santé/sécurité car l'établissement dispose d'un outil (GLPI maintenance Bât) qui permet de faire directement les demandes concernant les dysfonctionnements de tout type constatés. Cela permet une grande réactivité de l'équipe de maintenance.

Une première fiche est présentée suite à une chute d'un élève sur une flaque d'eau à l'entrée du service de restauration. Celle-ci est causée par une infiltration en toiture. Elle a été traitée par une entreprise mais cela ne s'est pas avéré efficace et la fuite persiste. L'entreprise doit donc revenir.

M Pozo, responsable équipe technique, signale que la terrasse serait à reprendre entièrement du point de vue de l'étanchéité car de l'eau stagne sous l'isolant. De plus, des objets contondants y ont été trouvés et la dalle abimée du mur à gauche déverse de grandes quantités d'eau sur la terrasse (voir la communauté de communes).

L'entreprise qui est venue sur place pour traiter le souci d'infiltration en terrasse, préconise un contrat annuel d'entretien. C'est peut être une possibilité à envisager.

La deuxième fiche va être traitée lors de la visite de l'établissement. Elle concerne l'espace de livraison de la restauration.

En ce qui concerne le DUERP, les travaux n'ont pas avancé autant qu'escompté à cause de la restructuration et des opérations de déménagement des locaux fin avril (passage entre la phase 2 et la phase 3 du chantier) qui ont beaucoup mobilisé les personnels.

Le gymnase a été traité dans sa totalité et 2 points particulièrement délicats apparaissent :

- Les panneaux de basket lorsqu'ils ne sont pas utilisés ne sont pas fixés au sol, d'où risque de basculement. La solution proposée est d'établir une consigne indiquant aux

professeurs d'EPS de tourner systématiquement les paniers vers le mur afin de les sécuriser.

- Le faux plafond métallique dans la cage d'escalier ouest est bancal. Mais ce problème a été résolu depuis la constatation des faits. Il a été refixé.

2 autres points présentant des risques sont également à signaler :

- Le stockage des javelots sous l'escalier sans protection au niveau des pointes,
- Le partage d'un local entre matériel pédagogique et matériel d'entretien. Le risque étant que des élèves puissent prendre des produits dangereux. La possibilité de grillager cet espace est évoquée.

Le bâtiment internat est en cours de traitement avec des remarques concernant les douches et les lavabos ainsi que la sécurisation des fenêtres.

M le proviseur en profite pour indiquer que, pour des raisons de sécurité et suite à des dégradations, toutes les fenêtres du bâtiment B vont être verrouillées en position oscillo-battante et les fenêtres des couloirs vont être condamnées.

## **2. Compte rendu de l'exercice de PPMS du mois de mars 2019**

Un exercice de confinement « risques naturels » a eu lieu le 12/03/19 et a duré une dizaine de minutes. La gestionnaire en fait un bilan rapide :

- L'audition n'est pas uniforme dans tous les secteurs. Certains n'ont pas été prévus lors de la mise en place du PPMS (loge, atelier OP) et le bureau d'étude aurait du reprendre contact avec nous suite à ces observations. Dans d'autres lieux, le son était insuffisant et parfois lié à des interventions humaines de personnes ayant baissé le volume des hauts parleurs. A l'extérieur, le son est également inégalement réparti mais à la fin des travaux des hauts parleurs supplémentaires doivent être installés sur les murs pour mieux couvrir l'ensemble de la zone.
- Le message de fin d'alerte est à revoir car il n'est pas bien adapté à notre pratique.
- Il y a eu confusion de la part de certains enseignants entre l'alerte intrusion et le PPMS risques naturels. Ainsi, certains d'entre eux ont barricadé leurs salles de classe alors que ce n'est pas la consigne pour ce type d'exercice. Il est donc prévu le jour de la prérentrée de faire écouter à l'ensemble des personnels les 2 signaux sonores afin

de bien les identifier.

- Enfin 2 incidents sont à signaler : une élève a fait une crise d'angoisse et un enseignant a quitté les lieux à vélo pendant l'alerte.

Les réflexes commencent à être acquis mais il faut continuer à s'exercer pour faire face à toute éventualité.

Un exercice évacuation incendie était programmé au 3<sup>ème</sup> trimestre en lien avec les nouvelles conditions de fonctionnement (livraison de l'aile ouest du bât B). Le contexte et des difficultés nous ont fait renoncer à ce test.

En ce qui concerne l'internat, un pétard lancé par un lycéen, n'ayant pas conscience de la gravité de son geste, a entraîné l'évacuation totale à 3h du matin le vendredi 7 juin. Seul bémol, les AED n'ont pas pensé à prévenir le fonctionnaire de service.

### **3. Visite d'une zone à risques: le quai de livraison de la restauration**

Les membres de la CHS se déplacent ensuite sur la base de livraison de la restauration pour apprécier de visu la dangerosité du lieu.

En effet, en peu de temps, celui-ci a fait l'objet de 2 fiches santé/sécurité. La 1<sup>ère</sup> datant de l'année dernière concernait les freins d'un camion qui avaient lâché, le camion avait été stoppé par les conteneurs à poubelle contre le mur du bâtiment cuisine.

La seconde date de mai 2019. Un livreur était garé parallèlement au bâtiment mais lorsqu'il a descendu la palette du hayon, le sol étant en pente, celle-ci et l'ensemble de son contenu se sont renversés. Il n'y a eu encore cette fois que des dégâts matériels.

**Nous pouvons constater les difficultés de manœuvres pour un transporteur. Le fort pourcentage de la pente forme un angle avec la platebande horizontale de 2m le long du bâtiment. Cela pose un problème de planéité pour la pose d'un hayon de camion.**

M Lecuna, chef de cuisine, nous précise que les éboueurs ont également des problèmes pour enlever les conteneurs. Un courrier de l'ACABA à ce sujet devrait nous parvenir. De plus, certains livreurs déchargent directement sur la rue en raison de la pente.

Enfin, le docteur Serfaty, médecin du travail, est venue sur place et devrait également rendre un rapport.

M Lecuna propose de donner un questionnaire aux livreurs afin qu'ils donnent leur avis sur les

conditions de livraison. Proposition acceptée par les membres de la CHS.

Le rail du portail ainsi que les caniveaux sont régulièrement abimés par les camions de livraison.

La solution semblerait être le déplacement du portail en contrebas de l'initial, sur un endroit où il y aurait moins de pente pour accéder à la base de livraison.

#### 4. Questions diverses

Pas de questions diverses mais quelques informations :

- La réception du bâtiment B pour la phase 3 est toujours programmée pour l'instant en février 2020.
- Les peintures des salles de classe du bâtiment D seront refaites pendant l'été 2019.
- Les peintures des 3eme et 4eme étages du bâtiment F ainsi que la rénovation de l'éclairage sur les 2 niveaux et le changement de mobilier du 3eme étage sont programmés pendant l'été 2019.
- Le changement d'un certain nombre de menuiseries (entrées bâtiments D, F, restauration) est prévu pour les vacances de Toussaint 2019.
- Des travaux sur la rampe d'accès du bâtiment F devraient être réalisés et l'étude lancée sur les sanitaires de ce même bâtiment pourrait aboutir à une réfection pour les grandes vacances 2020.

Mme Gelle demande quand sera livré le hall. M le proviseur lui répond que cela se fera pour la rentrée avec également la mise en place de 2 casquettes extérieures de chaque côté du bâtiment (une façade nord et l'autre façade sud).

Les escaliers du perron coté nord ne seront pas traités ce qui pose des problèmes car de nombreux carreaux sont cassés ou ont sauté. Il y a donc risque d'accident et l'étanchéité des locaux en sous sol peut aussi être remise en question. Un courrier demandant le traitement de ces escaliers va être envoyé à la Région.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30 .

Le Proviseur,



Jean-Régis VENIANT





# COMMISSION HYGIENE ET SECURITE

## JEUDI 13 juin 2019

Lycée René CASSIN  
RAYONNF

Secrétaire séance	NOM/Prénom	FONCTION	Présent	Excusé	Absent
-------------------	------------	----------	---------	--------	--------

### Administration

	VENIANT Jean-Régis	Provisur			
	DOMENGE Pascale	Gestionnaire Agent Comptable			
	ZURELL Norbert remplacé par Mme ABOUD	Conseiller Principal d'Education			

### Personnalité

	Monsieur BERGE				
--	----------------	--	--	--	--


### Personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation

	JEAULT Jean-Michel	ENSEIGNANTS SE-UNSA/GEN-CFDT		X	
	IACHEMET Lucio	ENSEIGNANTS SNES-FSU			

### Personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service

	GEST Jocelyne	LISTE SANS ETIQUETTE		X	
--	---------------	----------------------	--	---	--

### Parents d'élèves

	FAUP Pascale	FCPE			
	GELLE Sylvie	FCPE			

### Elèves

	GARACOTCHE Tabata				
--	-------------------	--	--	--	--

### Personnels invités

	DAGORRET François	AGENTS DE PREVENTION			
	FABRE Joel				
	LECUNA Eric				
	RENAUD Coralie	Infirmière			

Pierre Pozo



